

一酸化炭素(無色、無臭)
が室内に漏れ出し

死亡 事故

に至るおそれ

今でもこのような場所で見つかっています

National ナショナル FF式石油暖房機



ご高齢者のお宅で多い事例

- 対象製品とは思わなかった
- 品番が見えづらい
- 気にせず使用していた



お部屋



空き部屋



物置・倉庫



実家・空家



品番が不明の場合でも、対象製品(既に処分済みの対象製品も含む)にお心当たりがございましたら、下記パナソニックの受付専用ダイヤルまでご連絡をお願いします

 **0120-872-773**

受付時間 9:00-17:00 (土、日、祝日、弊社休日を除く) FAX  0120-870-779

リコール対象製品(現物)をお引取りの際は、1台あたり

50,000円をお支払いいたします

ホームページでもご案内しております

FF式 リコール 🔍

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの「個人情報」は対象製品のお引取り、点検修理の目的以外には使用いたしません

詳しくは動画を
ご覧下さい




**必ず裏面も
ご確認ください**

大変ご迷惑をおかけしております 謹んで深くお詫び申し上げます


パナソニック株式会社 (旧社名:松下電器産業株式会社)

FF式石油暖房機 リコール対象製品


1 1985年(昭和60年)–1991年(平成3年)製




3 1989(平成1年)–1991年(平成3年)製




2 1991年(平成3年)–1992年(平成4年)製



4 1989(平成1年)–1991年(平成3年)製



対象品番



給油方式
タンク別設式

1 OK-2525
OK-2526
OK-2526HA
OK-3525
OK-3526

OK-3527
OK-3527HA
OK-4020
OK-4020HA

2 OK-302B
OK-402B

3 OK-R500F
OK-R501F
OK-U501AF
OK-V501F

4 OK-R800AC
OK-R800C



給油方式
カートリッジタンク式

1 OK-2535
OK-2536
OK-3535

OK-3536
OK-3537
OK-4030

2 OK-303B
OK-403B

裏面もご確認ください ▶